

Памятка для водителей автотранспортных средств

31 июля 2025 г. в 22-30 (здесь и далее время московское) на пути необщего пользования «Стройпанелькомплект» железнодорожной станции Бахаревка, на нерегулируемом железнодорожном переезде, не обслуживаемом дежурным работником Пермской дистанции пути, расположенном по ул. Хлебозаводская г. Перми, при следовании тепловоза ТЭМ18ДМ № 901, при скорости 3 км/ч, допущено столкновение с легковым автомобилем марки Лада Vesta, государственный номер Р 894 HE 159 RUS. Водитель (владелец) легкового автомобиля марки Лада Vesta, согласно приложения к протоколу № 59БГ292595 в момент совершения дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) находился в алкогольном опьянении.



01.08.2025 в 09:32 на регулируемом, необслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде 1039 км пк 3 ст. Удима СЕВ ДИ произошло столкновение пассажирского поезда № 372 (сообщение Архангельск – Котлас) с грузовым а/м «КАМАЗ», который выехал на железнодорожный переезд на запрещающие показания переездной сигнализации. В результате ДТП схода железнодорожного подвижного состава нет, пострадавших нет.



03.08.2025 в 04:30 на регулируемом, необслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде 61 км пк 3 ст. Паницкая ПРИВ ДИ произошло столкновение пассажирского поезда № 368 (15 вагонов) с мотоциклом «Урал», который выехал на железнодорожный переезд на запрещающие показания переездной сигнализации. В результате ДТП схода железнодорожного подвижного состава нет, пострадавших нет. Водитель мотоцикла с места происшествия скрылся.

04.08.2025 в 06:15 на регулируемом необслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде 199 км ПК 8 перегона Лодейное Поле -- Олонец ОКТ ДИ произошло столкновение грузового поезда № 3031 с автобусом «Мерседес» (туристический автобус, 38 пассажиров). В результате ДТП схода железнодорожного подвижного состава нет, по предварительным данным пострадали 16 пассажиров автобуса, из них 1 погиб.



04.08.2025 22:31 на регулируемом необслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде 706 км ПК 1 перегона Новый Оскол – Волоконовка Ю-ВОСТ ДИ произошло столкновение поезда № 8605 (автомотриса АС-01 №17) с автомобилем ВАЗ-21099. В результате ДТП схода железнодорожного подвижного состава нет, водитель автомобиля погиб на месте.



05.08.2025 в 12-12 мск. на регулируемом железнодорожном переезде, необслуживаемом дежурным работником, на 1917 км ПК 2 перегона Богданович – Пышминская, допущено столкновение грузового поезда № 2120 с грузовым автомобилем марки FAW JBP-420, государственный номер А 605 АК 105 RUS.

